



LEGENDA:

- ① VÝLEZ NA STŘECHU – BUDE ODSTRANĚN.
- ② DĚLÍCÍ NADSTŘEŠNÍ ZDIVO BUDE UPRAVENO TAK, ABY VÝŠKOVÝ ROZDÍL MEZI NAŠÍ A SOUSEDNÍ STŘECHOU BYL MIN.300mm.

NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY:

STŘECHA JE V DOBRÉM STAVU, S NEDÁVNO MĚNĚNOU TAŠKOVOU KRYTINOU. V RÁMCI NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENO:

- ZE STŘECHY BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ VÝLEZY NA STŘECHU A KE KOMÍNU A BUDE PROVEDEN JEDEN VÝLEZ NOVÝ.
- BUDE ODBOURÁN STÁVAJÍCÍ KOMÍN.
- PO ODBOURANÉM KOMÍNU A ODSTRANĚNÝCH VÝLEZÍCH BUDE DOPLNĚNA KRYTINA.
- BUDE PROVEDEN BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ.
- DĚLÍCÍ NADSTŘEŠNÍ ZDIVO BUDE UPRAVENO TAK, ABY VÝŠOVÝ ROZDÍL MEZI NAŠÍ A SOUSEDNÍ STŘEŠNÍ KRYTINOU BYL MIN.300mm.

VYPRACOVAL		ing.David Jiruš		ING.DAVID JIRUŠ Karlova 689, 281 01 Velim IČO: 876 95 545 tel.:777 941 339, www.SKJ.CZ	
STAVEBNÍK SCHUBERT MARCEL A SCHUBERTOV JANA, JOSEFA SUDKA 1108, KOLÍN, 28002					
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD Č.P.175 KOLÍN, č.pozemku 3071/1, st.8365, st.1560				DATUM	02/2022
				Č.ZAKÁZKY	02/2022
ODDÍL: D. STAVEBNÍ ČÁST		KOPIE		STUPEŇ PD	STAVEBNÍ POVOLENÍ
OBSAH: STŘECHA - stávající stav				MĚŘITKO: 1:75	ČÍSLO VÝKRESU: D1.1-6